




Fix 0.5




Maxi 1.0



Fix 0.5, pulvérisateur à main avec buse à brouillard 0.8 mm, avec joints en viton	11811001	130330
Maxi 1.0, pulvérisateur à main avec buse à brouillard 0.8 mm, avec joints en viton	11811101	130347
Accessoires (images à partir de la page 66)		
Buse brouillard 0.5 mm pour pulvérisation fine Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814101	101019
Buse brouillard 1.2 mm pour pulvérisation grosse Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814201	101026



Super Maxi 1.0 Résistant à l'acétone



Super Maxi 1.0, pulvérisateur à main avec buse de régulation 0.8 m avec joints spéciaux	11870401	130644
Pièces détachées Fix, Maxi, Super Maxi		
No	Jeu de réparation qui se compose de:	
1	Disque de sécurité 4x9.3x0.7	11814401 710518
2	Ecrou	
3	Ressort de pression	
4	Disque	
5	Soupape d'aspiration	
6	Bille 7/32"	
7	Filtre d'aspiration complet	
8	Soupape de pression	
9	Bille 1/8"	
No	Jeu de joints Fix / Maxi (a) qui se compose de:	11814301 710501
No	Jeu de joints Super Maxi (b) qui se compose de:	11873101 110158
10 a	Joint torique 4.5x1	
11 a	Joint torique 5x1	
11 b	Joint torique 7.66x1.78	
13 a/b	Joint 57.5x53x2	
14 a/b	Joint de tube de pression	
15 a/b	Manchette	
Nr.	Pièces détachées	
16	Tige de piston complète Fix 0.5	11809401 710488
17	Tige de piston complète Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0	11809501 710495
18	Buse brouillard 0.8 mm complète Fix 0.5 / Maxi 1.0	11814001 101002
19	Buse réglable 0.8 mm complète Super Maxi 1.0	11873001 110165