

# LOCTITE<sup>®</sup> 2700™

Maggio 2009

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

LOCTITE<sup>®</sup> 2700<sup>™</sup> ha le seguenti caratteristiche:

2001112 2700 Ha to begachti baratteribitorio.						
Tecnologia	Acrilica					
Natura chimica	Estere Dimetacrilato					
Aspetto	Liquido verde <sup>LMS</sup>					
Fluorescenza	Fluorescente alla luce UV <sup>LMS</sup>					
Componenti	Monocomponente - non richiede miscelazione					
Viscosità	Bassa					
Polimerizzazione	Anaerobico					
polimerizzazione secondaria	Attivatore					
Applicazione	Frenafiletti					
Resistenza meccanica	Alta					

LOCTITE<sup>®</sup> 2700™ è formulato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti filettati. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. LOCTITE<sup>®</sup> 2700™ è sviluppato per applicazioni dove non è necessario lo smontaggio.

# PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO NON POLIMERIZZATO

Peso Specifico @ 25 °C 1,1

Punto di infiammabilità - Vedere MSDS


Viscosità, Cone & Plate, 25 °C, mPa·s (cP):

Gradiente di velocità (share rate) 129 s<sup>-1</sup> 350 -:- 550<sup>LMS</sup>

# PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO DURANTE LA POLIMERIZZAZIONE


#### Velocità di polimerizzazione e substrato

La velocità di polimerizzazione dipende dal substrato. Il grafico seguente mostra la resistenza finale sviluppata nel tempo su bulloni e dadi M10 in acciaio a confronto con diversi materiali e verificata secondo ISO 10964.



### Velocità di polimerizzazione e gioco

La velocità di polimerizzazione dipende dal gioco tra le parti. I giochi nei giunti filettati dipendono dal tipo, dalla qualità e dalla dimensione della filettatura. Il grafico seguente mostra la resistenza a taglio sviluppata nel tempo su pins e collars in acciaio con giochi differenti e verificati secondo ISO 10123.



### Velocità di polimerizzazione e temperatura


La velocità di polimerizzazione dipende dalla temperatura. Il grafico sottostante illustra la resistenza finale sviluppata nel tempo a differenti temperature su bulloni e dadi M10 in acciaio e verificata secondo ISO 10964.





### Velocità di polimerizzazione e attivatore

Se la polimerizzazione è lenta o i giochi sono elevati, l'applicazione di un attivatore sulla superficie incrementa la velocità di polimerizzazione. Il grafico sottostante illustra la resistenza finale sviluppata nel tempo usando gli Attivatori 7471™ o 7649™ su dadi e bulloni M10 in acciao zinco dicromato e verificata secondo ISO 10964.



# PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO Proprietà Fisiche:

Coefficiente di espansione termica , ISO 11359-2, K¹:
Sotto la Tg 75×10-6
Sopra la Tg 166×10-6

Coefficiente di conducibilità termica, ISO 8302, W/(m·K)

Temperatura di transizione vetrosa(Tg) da TMA 80

# PRESTAZIONI DEL MATERIALE POLIMERIZZATO Proprietà Adesive

Polimerizzato per 24 ore @ 22 °C Coppia di primo distacco, ISO 10964:

Dado acciaio M10 e bullone brunito N·m 20 (lb.in.) (180)

Coppia residua, ISO 10964:

, ASTM E 1545, °C

Dado acciaio M10 e bullone brunito N⋅m 19 (lb.in.) (168)

Coppia di allentamento, ISO 10964, Precarico 5 N·m:

Dado acciaio M10 e bullone brunito  $\begin{array}{ccc} N \cdot m & 34 \\ (lb.in.) & (300) \end{array}$ 

Coppia residua, ISO 10964, Precarico 5 N·m:

Dado acciaio M10 e bullone brunito N⋅m 30 (lb.in.) (265)

Resistenza a Taglio (spiantaggio), ISO 10123:


Pins e collars in acciaio (sgrassato) N/mm² ≥8<sup>LMS</sup> (psi) (≥1 160)

#### RESISTENZA TIPICA AI FATTORI AMBIENTALI

Polimerizzato per 1 settimana @ 22 °C Coppia di allentamento, ISO 10964, Precarico 5 N·m: dadi e bulloni M10 in acciaio zinco fosfatato


#### Resistenza a caldo

Testato in temperatura



#### Invecchiamento a caldo

Invecchiato alla temperatura indicata e testato @ 22 °C



#### Resistenza a sostanze chimiche e a solventi

Invecchiato alle condizioni indicate e verificato a 22 °C.

		% di resistenza iniziale		
Ambiente	°C	100 h	500 h	1000 h
Acetone	22	100	105	100
Liquido dei freni	22	105	100	95
Etanolo	22	105	100	95
Olio Motore	125	85	80	85
Benzina	22	110	100	105
Acqua/Glicole 50%	87	90	95	90

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

Questo prodotto non è raccomandato per l'impiego con ossigeno puro e/o su sistemi ricchi di ossigeno e non deve essere utilizzato come sigillante per cloro od altri materiali fortemente ossidanti.

Per le informazioni relative all'impiego in sicurezza di questo prodotto consultate la Scheda Informativa in Materia di Sicurezza (MSDS).

Dove si impieghino soluzioni di lavaggio a base acquosa per pulire le superfici prima dell'incollaggio è importante verificare la compatibilità della soluzione di lavaggio con l'adesivo. In taluni casi queste soluzioni di lavaggio a base acquosa possono influenzare negativamente le prestazioni dell'adesivo.

Di norma questo prodotto non è raccomandato per l'impiego su materiali plastici (e particolarmente sui termoplastici, dove si potrebbe avere una rottura per "stress cracking "). Si raccomanda agli utilizzatori di accertare la compatibilità del prodotto con i substrati.

### Istruzioni per l'uso

#### Assemblaggio

- 1. Per ottenere i migliori risultati, pulire le superfici (esterne ed interne) con un pulitore Loctite e lasciare asciugare.
- Se il materiale è un metallo inattivo o la velocità di polimerizzazione è troppo lenta, pretrattare le parti con Attivatore 7471 o 7649 e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Per evitare che il prodotto ostruisca il beccuccio, impedire che questo venga a contatto con le superfici metalliche durante il dosaggio.
- Per fori passanti, applicare il prodotto sul bullone nella zona di impegno con il dado.
- 6. Per fori ciechi, applicare il prodotto sul fondo del foro.
- Per sigillature, applicare un cordolo di prodotto a 360° sulle filettature ma lasciando libere le prime. Per grandi diametri recuperare il prodotto eventualmente fuoriuscito.
- 8. Assemblare e serrare come richiesto.

## **Smontaggio**

1. Scaldare il dado o il bullone a 250 °C. Smontare a caldo.

#### Pulizia

 Il prodotto polimerizzato può essere rimosso utilizzando un solvente Loctite e asportando meccanicamente con una spazzola metallica.

#### **Loctite Material Specification<sup>LMS</sup>**

LMS in data Marzo 18, 2009. Per le proprietà ivi riportate sono disponibili test report per ciascun lotto. I test report secondo LMS includono parametri di Controllo Qualità considerati appropriati alle specifiche per l'utilizzo da parte dei clienti. Controlli addizionali e completi sono effettuati per assicurare la qualità e la ripetitività del prodotto. Richieste specifiche del Cliente possono essere coordinate tramite l'apposito Ente "Henkel Loctite Quality".

#### **Immagazzinamento**

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. Le informazioni sullo stoccaggio potrebbero essere riportate anche sull'etichettatura del prodotto.

# Stoccaggio a lungo termine

Stoccaggio ottimale: da 8 °C a 21 °C. Lo stoccaggio a temperature inferiori a 8 °C o superiori a 28 °C, può inficiare le performances del prodotto.

I materiali una volta prelevati dai loro contenitori possono essere contaminati durante l'utilizzo. Non re-immettere il prodotto nel contenitore originale. Loctite non si assume alcuna responsabilità per prodotti che siano stati contaminati o stoccati in condizioni diverse da quelle qui sopra specificate. Per ulteriori informazioni contattate il Servizio Tecnico locale.

Conversioni
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/millesimo di pollice (mill)
mm x 0.039 = pollici
µm x 0.039 = millesimo (mill)
N x 0.225 = libbre
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = libbre su pollice quadrato (psi)
MPa x 145 = libbre su pollice quadrato (psi)
N·m x 8.851 = lb·in
N·mm x 0.142 = oz·in

#### Note

 $mPa\cdot s = cP$ 

I dati qui contenuti sono forniti solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel Loctite non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, Henkel Loctite Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Loctite Corporation. Henkel Loctite Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti. La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Loctite Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

#### Uso dei Marchi commerciali

LOCTITE è un marchio registrato di Henkel Corporation

Referenze 0.0